




時間分解能(MPP






Bias 59V with attenuater (3dB) 時間経過でMPPCのgainが減少。 結果的に分解能が悪化。



MPPCの方を片側TDCで。

今後

4. test 時間分解能(MPPC ver.) & CNC (Black LG)(反射波?)



の結果をまとめる。

- ・それぞれの時間分解能についてfitの安定性をチェックして系統誤差にする
- ・全部の結果をまとめる(スライドにするか)これを早急にやれ
- (・次何やるかを決める (CNCの中性・検出効率、、、?)) CDC? _{修論へ?}
- ・GPPU面接の準備~あと1週間ほどで完成させたい